



MA F 55


Montagewinkel MA F 55 feinjustierbar (Edelstahl V2A)
 Mounting angle MA F 55, fine-adjustable (stainless steel V2A)
 Equerre de montage MA F 55, ajustable (Inox V2A)
 Ángulo de montaje MA F 55, con ajuste fino (acero inoxidable V2A)

068-14535 28.11.2013-00

www.sensopart.com


A. MASSBILD | DIMENSIONAL DRAWING | PLAN COTES | ESQUEMA DE DIMENSIONES

1 153-01126




B. MONTAGE | ASSEMBLY | MONTAGE | MONTAJE

2 155-01778



3 155-01772



D. MONTAGE

Die Schwalbenschwanzhalterung an der Montageplatte befestigen (Abb. 2). Den Sensor an der Schwalbenschwanzaufnahme fixieren. Mit Hilfe der drei Justageschrauben den Lichtfleck des Sensors auf dem Objekt ausrichten (Abb. 3).

GB. ASSEMBLY

Attach the dovetail mounting to the mounting plate (fig. 2). Fix the sensor on the dovetail. Use the three adjustment screws to align the sensor light spot to the object (fig. 3).

F. MONTAGE

Attacher la pince à queue d'aronde sur la plaque de montage (fig. 2). Fixer le capteur sur la pince à queue d'aronde. Utiliser les trois vis d'alignement pour aligner le spot lumineux du capteur à l'objet (fig. 3).

E. MONTAJE

Sujete la fijación en cola de milano a la placa de montaje (fig. 2). Fije el sensor en la fijación en cola de milano. Utilice los tres tornillos de ajuste para alinear el punto luminoso del sensor al objeto (fig. 3).